

**《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知
(市监特设函〔2021〕564号)》专项排查治理方案**

根据《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知（市监特设函〔2021〕564号）》要求，我司经排查确认，我司品牌电梯中如下型号曳引机和制动器需要采取相应的拆解保养或者更换顶杆措施。

曳引机型号	制动器型号	操作方案	指导文件
KDS	KDS	拆解保养 (无需专用工具)	KDS 曳引机制动器拆解与清洁视频. mp4 KDS 曳引机制动器拆解与清洁. pdf
YJ160、160D、 YJ200、200A、 YJ240、YJ245、 YJ336、YJ360	DZS	拆解保养 +更换非导磁顶杆 (无需专用工具)	YJ160、160D、YJ200、200A、YJ240、YJ245、 YJ336、YJ360 曳引机制动器拆解与清洁视 频. mp4 YJ160、160D、YJ200、200A、YJ240、YJ245、 YJ336、YJ360 曳引机制动器拆解与清洁 . pdf
KUHSE	KUHSE	拆解保养 +更换非导磁顶杆 (无需专用工具)	KUHSE 曳引机制动器拆解与清洁. Pdf
WYT-S、WYT-Y	WYT-S、WYT-Y	拆解保养 (无需专用工具)	WYT-S、WYT-Y 曳引机制动器拆解与清洁视 频. mp4 、 WYT-S、WYT-Y 曳引机制动器拆解与清洁. pdf
FYJ180、FYJ200	DZE-9E	拆解保养 (需专用工具)	FYJ180、FYJ200 曳引机制动器拆解与清洁视 频. mp4； FYJ180、FYJ200 曳引机制动器拆解与清洁. pdf
YJ200A	DZE-9EA	拆解保养 (需专用工具)	YJ200A 曳引机制动器拆解与清洁视频. mp4； YJ200A 曳引机制动器拆解与清洁. Pdf
YJ240B、 FYJ245、 YJ245D、 YJ200、YJ275	DZE-12E	拆解保养 (需专用工具)	YJ240B、FYJ245、YJ245D、YJ200、YJ275 曳引 机制动器拆解与清洁视频. mp4； YJ240B、FYJ245、YJ245D、YJ200、YJ275 曳引 机制动器拆解与清洁. Pdf

曳引机型号	制动器型号	操作方案	指导文件
YJ320、 YJ320A、GTW2	DZE-13E、 DZE-14E	拆解保养（需专用 工具）	YJ320、YJ320A、GTW2 曳引机制动器拆解与清洁 视频. mp4; YJ320、YJ320A、GTW2 曳引机制动器拆解与清 洁. Pdf

请电梯各使用单位和维保单位注意：

- 1、各使用单位应根据《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知（市监特设函（2021）564 号）》要求，对涉及我司品牌的电梯，组织维保单位对电梯进行全面排查摸底，制定整改方案，并于 2021 年 6 月 30 日前填写完成《电梯鼓式制动器专项排查治理自查统计表》并报送当地负责办理使用登记的市场监管部门。
- 2、本次制动器松闸顶杆更换的施工类别属于一般修理，请各使用单位根据当地政府监管部门的要求办理告知手续。
- 3、各维保单位应根据指导文件的要求，在确保人员和设备安全的情况下，方可进行拆解保养或者更换顶杆工作；在完成拆解保养或者更换顶杆后，须对电梯制动力进行验证，符合电梯相关法规要求后方可投入运行。
- 4、如对巨人通力电梯有限公司与浙江巨人电梯有限公司所制造电梯的鼓式制动器的相关整改物料、专用工具及技术支持有进一步的需求，请拨打 400-886-1188 与我司取得联系。

巨人通力电梯有限公司

2021 年 5 月 28 日